



LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover
Dorfstraße 19, 30519 Hannover



**Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen**
Regionaldirektion Hameln - Hannover
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Stadt Wilhelmshaven
Umweltamt
Rathausplatz 9
26382 Wilhelmshaven

Bearbeitet von Britta Neuenfeld

Deutschland

Ihr Zeichen,	Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)	Durchwahl	0511 30245 502/-503	Hannover	29.10.2021
		BA-2021-02917	E-Mail	kbd-postfach@lgl.niedersachsen.de		

Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen – Information der Gefahrenabwehrbehörde

Ergebnis der beantragten Luftbildauswertung nach § 3 NUIG

Projekt/Lageort: Wilhelmshaven, Voslapper Groden, Am tiefen Fahrwasser

Sehr geehrte Damen und Herren,

die hier zurzeit vorhandenen Luftbilder wurden im Auftrag von Tree Energy Solutions GmbH , Emsstraße 20, 26382 Wilhelmshaven ausgewertet. Hiermit setzen wir Sie, als zuständige Gefahrenabwehrbehörde, über das Ergebnis der Luftbildauswertung in Kenntnis.

(siehe beigefügte Kartenunterlage).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Britta Neuenfeld

Anlagen

1 Kartenunterlage(n)
Koordinatenliste(n)
1 Weitere Dokumente

Empfehlung: Sondierung

Fläche A

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel.

Fläche B

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt, aber die Fläche ist aufgrund von Wasser- bzw. Wattflächen nicht auswertbar. Die Bodensicht ist durch den Tidenhub beeinträchtigt. Außerdem ist das Watt ständig im Wandel wodurch Bombardierung zeitnah überdeckt wird. Kleinere Einschläge werden z.T. unmittelbar verfüllt und sind auf Luftbildern nicht mehr erkennbar. Die Betrachtung der Umgebung lässt eine Kampfmittelbelastung vermuten.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

Empfehlung: Kein Handlungsbedarf

Fläche C

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.