

LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover  
Kampfmittelbeseitigungsdienst  
Dorfstraße 19, 30519 Hannover

Stadt Wilhelmshaven  
Umweltamt  
Rathausplatz 9  
26382 Wilhelmshaven

Bearbeitet von Britta Neuenfeld

Deutschland

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)

Durchwahl 0511 30245 502/-503 Hannover 01.02.2021

BA-2020-04551

E-Mail [kbd-postfach@lgl.niedersachsen.de](mailto:kbd-postfach@lgl.niedersachsen.de)

## **Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen – Information der Gefahrenabwehrbehörde**

### **Ergebnis der beantragten Luftbildauswertung nach § 3 NUIG**

Projekt/Lageort: Wilhelmshaven, Voslapper Groden Nord

Sehr geehrte Damen und Herren,

die hier zurzeit vorhandenen Luftbilder wurden im Auftrag von Sweco GmbH, Eisenheimerstraße 67, 80687 München ausgewertet. Hiermit setzen wir Sie, als zuständige Gefahrenabwehrbehörde, über das Ergebnis der Luftbildauswertung in Kenntnis.

(siehe beigefügte Kartenunterlage).

Mit freundlichen Grüßen

Britta Neuenfeld

### **Anlagen**

1 Kartenunterlage(n)

Koordinatenliste(n)

1 Weitere Dokumente

LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover  
Kampfmittelbeseitigungsdienst  
Dorfstraße 19, 30519 Hannover

### Empfehlung: Sondierung

#### **Fläche A**

**Luftbilder:** Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.  
**Luftbildauswertung:** Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet.  
**Sondierung:** Es wurde keine Sondierung durchgeführt.  
**Räumung:** Die Fläche wurde nicht geräumt.  
**Belastung:** Es besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel.

#### **Fläche B**

**Luftbilder:** Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.  
**Luftbildauswertung:** Es wurde eine Luftbildauswertung durchgeführt, aber die Fläche ist aufgrund von Wasser- bzw. Wattflächen nicht auswertbar. Die Bodensicht ist durch den Tidenhub beeinträchtigt. Außerdem ist das Watt ständig im Wandel wodurch Bombardierung zeitnah überdeckt wird. Kleinere Einschläge werden z.T. unmittelbar verfüllt und sind auf Luftbildern nicht mehr erkennbar. Die Betrachtung der Umgebung lässt eine Kampfmittelbelastung vermuten.  
**Sondierung:** Es wurde keine Sondierung durchgeführt.  
**Räumung:** Die Fläche wurde nicht geräumt.  
**Belastung:** Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.

### Empfehlung: Kein Handlungsbedarf

#### **Fläche C**

**Luftbilder:** Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.  
**Luftbildauswertung:** Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.  
**Sondierung:** Es wurde keine Sondierung durchgeführt.  
**Räumung:** Die Fläche wurde nicht geräumt.  
**Belastung:** Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.